## 様式第2号(第4条関係)

## 空き家バンク登録カード

登録NO.		0 1 1			□住居 □店舗 ☑店舗兼住宅 □その他 ( ) ☑賃貸 □売却 □どちらでも						□どちらでも	
物件所在地		鳴門市大麻町萩原										
価格		☑賃貸				60,0	0 0 0	円/月	円/月 (応相談)			
		□売却				円						
		□敷金ケ			ケリ	月		□礼金	]礼金 ケ		月	
			面和	面積		構造		建築年		築 40 年		
	土 地		約330㎡		☑木造		補修の要否		補修の費用負担			
					1 m²	□ 軽量鉄骨造 □ 鉄筋コンクリート		□ 補修は不	□ 補修は不要		□ 所有者負担	
	建	物			0坪			☑多少の補修	■多少の補修必要		☑入居者負担	
物件の			2階	約10	0 m²	□ その他	□平屋	□ 大幅な補	大幅な補修必要		也	
概要				約5	0坪	□ 2階 □ 3階以上 □ 現在補修中						
			1階 ☑居間(8)畳 ☑台所 ☑風呂 ☑トイレ ☑その他(旧店舗 )									
	間取り		□洋室 ( ) 畳 ( ) 畳 ( 8 ) 畳 ( 8 ) 畳 ( 8 ) 畳									
			2階 🗷 洋室 ( 6 ) 畳 ( ) 畳 ( 2 和室 ( 8 ) 畳 ( ) 畳 ( ) 畳									
				□その他								
							電 気	☑引き込み	☑引き込み済み □その他( 電気 )			
登記	☑登記済		済				ガス	☑プロパン	☑プロパンガス □その他( )			
	口未2	登記					風 呂	□ガス ☑	□ガス ☑灯油 □電気 □その他( )			
						設備	水道	☑上水道	☑上水道 □簡易水道 □その他( )			
告知事項						状 況	下水道	□下水道	□下水道 ☑浄化槽 □その他( )			
□有 (							トイレ	☑水洗□	☑水洗 □簡易水洗 □汲み取り / □和 □洋			
					)		駐車スペース	又有(	☑有( 台) □無			
☑無						庭	☑有 □無	<b>乗</b> そ	の他			
特記事項	エアコン室外機置きの一部が台風で壊れている。											

※抵当権、相続登記及びその他説明事項等がある場合は、特記事項へ記載してください。

なお、記載漏れにより瑕疵担保責任等が生じた場合、一切の責任を負いかねます。



